

# Wiederladeablauf für Kurzpatronen

## Komponenten Vorbereiten

- Presse
- Hülsenhalter
- Kalibriermatrize
- Aufweitmatrize
- Setzmatrize
- Bördelmatrize
- Zündhütchensetzer
- Zündglockenreiniger
- Waage
- Pulverdosiergerät
- Schieblehre
- Zange
- Hülsenhalter
- Zündhütchensetzer
- Pulverdosiergerät
- Geschosse
- Delaborierungsgerät

## Regeln und Hinweise

Ordnung und Sicherheit beachten!!


Immer Ladebrett verwenden

Zündhütchenausführung kontrollieren. (Magnum/Standard) Zündhütchen in der Original-Packung lassen.

Pulverdose bleibt immer griffbereit.

Geschoß und -gewicht prüfen. Geschoß nur aus der Original-Packung verwenden.

Funktionsbeschuß und Leistungsermittlung auf dem Schießstand.



auch Hülsen- und Patronenmaße

Matrizen (Kalibriermatrize sitzt am Hülsenhalter auf, Setzmatrize nicht). Zündhütchensetzvorrichtung bestücken.

mit Zange flachquetschen, Altmetall

Durch Aufweitung beschädigte Hülsen unbrauchbar machen

Zündhütchen nachdrücken

Sichtkontrolle, Ladung unter guter Lichtquelle kontrollieren

Setzstempel nachjustieren

nichtladefähige Patronen sofort delaborieren